



INDICAÇÃO Nº 125/2026

Câmara Municipal de
Eng. Paulo de Frontin

Protocolo nº 3269 de 25 / 05 / 26
Livro nº 02 Fls 99/100
Ass. Deputado

“Indica ao Poder Executivo Municipal que sejam realizados, com urgência, a reforma e realização de novo manilhamento do bueiro localizado na Rua São João Batista, na altura do nº 430, no bairro Santo Antônio.”

Excelentíssimo Senhor Presidente,

O Vereador que a presente subscreve, nos termos regimentais vigentes indica ao Exmº Sr. José Emmanoel Rodrigues Artemenko, as necessárias providências junto à Secretaria competente, para que seja feita, **que sejam realizados, com urgência, a reforma e realização de novo manilhamento do bueiro localizado na Rua São João Batista, na altura do nº 430, no bairro Santo Antônio.**

Segundo informações da Secretaria Municipal de Obras, o problema necessita de uma intervenção mais ampla, sendo indispensável a realização de um novo manilhamento para solucionar de forma definitiva o escoamento inadequado das águas pluviais.

JUSTIFICATIVA

Excelentíssimos Vereador

A presente indicação tem como objetivo atender à solicitação dos moradores da localidade, tendo em vista que o referido bueiro se encontra entupido há bastante tempo, ocasionando diversos transtornos à população.

Ressalta-se ainda que o entorno da via já apresenta sinais de desnivelamento, situação que pode se agravar caso medidas urgentes não sejam adotadas, comprometendo a segurança de motoristas, pedestres e moradores da região.

Dessa forma, solicitamos atenção especial do Poder Executivo e da Secretaria competente para que sejam realizados os serviços necessários, garantindo melhores condições de infraestrutura, mobilidade e segurança para todos os moradores do bairro Santo Antônio

Plenário Jauldo Gomes Balthazar, 25 de maio de 2026.


GABRIEL DA SILVA LOURENÇO
Vereador Autor