

Estado do Rio de Janeiro Município de Engenheiro Paulo de Frontin Câmara Municipal de Eng^o. Paulo de Frontin

Câmara Municipal de

Engo	Paulo	de Frontin	
	2079	10 0	

INDICAÇÃO Nº 159/2025

Ass. Jaulayont

"Desobstrução de canaletas e bueiros na Rua Manoel Dias Carvalho em Morro Azul do Tinguá."

Excelentíssimo Senhor Presidente

O Vereador que a presente subscreve, nos termos regimentais vigentes indica ao Exmº Sr. José Emmanoel Rodrigues Artemenko, as necessárias providências junto à Secretaria competente as "desobstrução de canaletas e bueiros na Rua Manoel Dias Carvalho em Morro Azul do Tinguá."

A falta de manutenção das canaletas e bueiros na Rua Manuel Dias Carvalho é um problema grave que afeta a qualidade de vida dos moradores. Quando chove, a água não consegue escoar adequadamente e invade as casas, causando danos materiais e prejuízos.

Solicito que sejam tomadas as seguintes medidas:

- Desobstrução de canaletas e bueiros: realizar a desobstrução das canaletas e bueiros na Rua Manuel Dias Carvalho para garantir o escoamento adequado da água.
- Manutenção regular: realizar a manutenção regular das canaletas e bueiros para evitar a obstrução e garantir a segurança e o bem-estar dos moradores.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação se justifica diante da necessidade urgente de desobstrução de canaletas e bueiros na Rua Manuel Dias Carvalho, localizada em [nome do bairro]. A falta de manutenção das canaletas e bueiros é um problema grave que afeta a qualidade de vida dos moradores, causando transtornos e prejuízos. Quando chove, a água não consegue escoar adequadamente e invade as casas dos moradores, causando danos materiais e prejuízos. Além disso, a falta de manutenção das canaletas e bueiros pode levar a problemas de saúde pública, como a proliferação de doenças transmitidas por mosquitos e outros vetores.

A falta de ação pode levar a consequências graves, como:

- Danos materiais e prejuízos para os moradores
- Problemas de saúde pública
- Inundação de casas e ruas
- Prejuízos para a economia local

Portanto, é fundamental que sejam tomadas medidas para realizar a desobstrução das canaletas e bueiros na Rua Manuel Dias Carvalho, garantindo assim a segurança e o bem-estar dos moradores e evitando consequências graves.

Plenário Jauldo Gomes Balthazar, 10 de abril de 2025.

GABRIEL DA SILVA LOURENÇO

Vereador Autor

SANDRA REGINA GIL

Vereador Autor

Pça Nelson Salles, nº 27 - 2º Pavimento do Terminal Rodoviário - CEP: 26.650-000