



**Estado do Rio de Janeiro  
Município de Engenheiro Paulo de Frontin  
Câmara Municipal de Engº. Paulo de Frontin**

**Câmara Municipal de  
Engº Paulo de Frontin**

Protocolo nº 3000 de 05/05/25  
Livro nº 02 Fls 75176  
Ass. [Signature]

**INDICAÇÃO N° 186/2025**

**"Conserto de Tampa de Rio na calçada da Rua São João Batista em frente à casa do Sr. Marcos Baianinho, no Bairro Santo Antonio."**

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, indica a Vossa Excelência que sejam adotadas providências, junto a Secretaria competente, para a realização de **"conserto de Tampa de Rio na calçada da Rua São João Batista em frente à casa do Sr. Marcos Baianinho, no Bairro Santo Antonio."**

**JUSTIFICATIVA**

A indicação se faz necessária pois é de anseio da população as referidas melhorias. Hoje com um buraco aberto podendo crianças, idosos e os moradores sofrerem um acidente grave e até mesmo caindo dentro do rio. Pelas razões expostas, rogo a colaboração da presente, pelo Chefe do Executivo Municipal.

Plenário Jauldo Gomes Balthazar, 05 de maio de 2025.

  
**VINÍCIUS DE ALMEIDA DOS SANTOS NORA**  
Vereador Autor