INDICAÇÃO 268/2025

Câmara Municipal de Engo Paulo de Frontin

Protocolo nº 3082 de 18 10 9 125 Livro nº 02 Fls 82 83 Desentupimento de bueiro na Rua Jorge Carlos Machado, no Bairro Santo Antônio

O Vereador que a este subscreve nos termos regimentais vigentes, **REQUER** à mesa, ouvido o Plenário, solicitar ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, que seja enviado para esta casa tal como este vereador **Desentupimento de bueiro na Rua Jorge Carlos Machado, no Bairro Santo Antônio.**

O bueiro localizado na Rua Jorge Carlos Machado, no Bairro Santo Antônio, encontra-se atualmente entupido, comprometendo o escoamento adequado das águas pluviais. Essa situação tem causado acúmulo de água na via, dificultando o tráfego de veículos e pedestres, aumentando o risco de acidentes e tornando o deslocamento diário da população local mais difícil e inseguro.

JUSTIFICATIVA

Constatou-se que o entupimento foi provocado pelo material de construção e detritos gerados durante a obra realizada pelo Governo do Estado na região. A presença desses resíduos na rede de drenagem evidencia a necessidade de uma intervenção rápida e eficiente por parte do município, garantindo que a infraestrutura urbana volte a funcionar corretamente e evitando danos maiores, como alagamentos, erosão do solo, proliferação de insetos transmissores de doenças e deterioração do pavimento.

O desentupimento do bueiro é, portanto, uma medida urgente para assegurar a funcionalidade da rede de drenagem, preservar a integridade das vias públicas e proteger a segurança, saúde e bem-estar dos moradores e transeuntes. Além disso, a ação reforça o compromisso do Poder Público Municipal com a manutenção da infraestrutura urbana, a pronta resposta a problemas ocasionados por obras de terceiros e a atenção às necessidades da população, prevenindo transtornos e riscos futuros.

Plenário Jauldo Gomes Balthazar, 18 de setembro de 2025.

abriei da Silva Loureil

Vereador Autor